

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 9331 | ▣ 문화재 | 9331 | ▣ 국가유산수리 | 명칭 변경 |
| 933102 | 가설공사 | 933102 | 가설공사 | |
| 93310201 | ☞ 가설보호막설치 | 93310201 | ☞ 가설보호막 설치 | |
| 93310202 | ☞ 공사안내간판설치 | 93310202 | ☞ 공사안내간판 설치 | |
| 93310204 | ☞ 보관시설 | 93310203 | ☞ 보관시설 | |
| 93310203 | ☞ 목재치목장(벽체없음) | 93310204 | ☞ 목재치목장(벽체없음) | |
| 93310205 | ☞ 강관비계매기(미장·단청용) | 93310205 | ☞ 강관비계매기(미장·단청용) | |
| 93310206 | ☞ 수리용덧집(강관비계) | 93310206 | ☞ 수리용덧집(강관비계) | |
| 93310207 | ☞ 보양 | 93310207 | ☞ 보양 | |
| 93310208 | ☞ 한식진폴조립해체 | 93310208 | ☞ 한식진폴 조립, 해체 | |
| 93310209 | ☞ 가설공사 SUB 일위대가 | 93310209 | ☞ 가설공사 SUB 일위대가 | |
| 933103 | 기초공사 | 933103 | 기초공사 | |
| | | 93310300 | ☞ 적용기준 | |
| 93310313 | ☞ 잡석지정해체 | 93310301 | ☞ 잡석지정 해체 | |
| 93310314 | ☞ 판축지정해체 | 93310302 | ☞ 판축지정 해체 | |
| 93310315 | ☞ 장대석지정해체 | 93310303 | ☞ 장대석지정 해체 | |
| 93310317 | ☞ 생석회잡석다짐해체 | 93310304 | ☞ 생석회잡석다짐 해체 | |
| 93310306 | ☞ 초석해체 | 93310305 | ☞ 초석 해체 | |
| 93310318 | ☞ 초석해체(기계장비) | 93310306 | ☞ 초석 해체(기계장비) | |
| 93310308 | ☞ 터파기(문화재구역내) | 93310307 | ☞ 터파기(국가유산구역 내) | |
| 93310309 | ☞ 터파기(문화재구역내, 기계) | 93310308 | ☞ 터파기(국가유산구역 내, 기계) | |
| 93310301 | ☞ 잡석지정 | 93310309 | ☞ 잡석지정 | |
| 93310310 | ☞ 잡석지정(기계장비) | 93310310 | ☞ 잡석지정(기계장비) | |
| 93310302 | ☞ 판축지정 | 93310311 | ☞ 판축지정 | |
| 93310311 | ☞ 판축지정(기계장비) | 93310312 | ☞ 판축지정(기계장비) | |
| 93310303 | ☞ 장대석지정 | 93310313 | ☞ 장대석지정 | |
| 93310305 | ☞ 생석회잡석다짐 | 93310314 | ☞ 생석회잡석다짐 | |
| 93310312 | ☞ 생석회잡석다짐(기계장비) | 93310315 | ☞ 생석회잡석다짐(기계장비) | |
| 93310307 | ☞ 초석설치 | 93310316 | ☞ 초석 설치 | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 93310319 | ☞ 초석설치(기계장비) | 93310317 | ☞ 초석 설치(기계장비) | |
| | | 933104 | 기단공사 | |
| 93310316 | ☞ 생석회다짐(기단)해체 | 93310401 | ☞ 생석회다짐(기단) 해체 | |
| | | 93310402 | ☞ 거친돌기단 해체 | |
| | | 93310403 | ☞ 장대석기단 해체 | |
| | | 93310404 | ☞ 가구식기단 해체 | |
| 93311128 | ☞ 거친돌계단해체 | 93310405 | ☞ 거친돌계단 해체 | |
| 93311131 | ☞ 마름돌계단해체 | 93310406 | ☞ 마름돌계단 해체 | |
| | | 93310407 | ☞ 거친돌기단 설치 | |
| | | 93310408 | ☞ 장대석기단 설치 | |
| | | 93310409 | ☞ 가구식기단 설치 | |
| 93311129 | ☞ 거친돌계단설치 | 93310410 | ☞ 거친돌계단 설치 | |
| 93311130 | ☞ 마름돌계단설치 | 93310411 | ☞ 마름돌계단 설치 | |
| 93310304 | ☞ 생석회다짐(기단) | 93310412 | ☞ 생석회다짐(기단) 설치 | |
| 933104 | 목 공 사 | 933105 | 목 공 사 | |
| 93310401 | ☞ 축부재해체 | 93310501 | ☞ 축부재 해체 | |
| 93310402 | ☞ 평연부재해체 | 93310502 | ☞ 평연부재 해체 | |
| 93310403 | ☞ 선연부재해체 | 93310503 | ☞ 선연부재 해체 | |
| 93310404 | ☞ 포부재해체 | 93310504 | ☞ 포부재 해체 | |
| 93310405 | ☞ 4각치목 | 93310505 | ☞ 4각치목(원목→4각) | |
| 93310406 | ☞ 8각치목 | 93310506 | ☞ 8각치목(4각→8각) | |
| 93310407 | ☞ 16각치목 | 93310507 | ☞ 16각치목(8각→16각) | |
| 93310428 | ☞ 기둥동바리이음 | 93310508 | ☞ 기둥동바리이음 | |
| 93310408 | ☞ 기둥치목 | 93310509 | ☞ 기둥치목 | |
| 93310429 | ☞ 기둥치목(전동공구) | 93310510 | ☞ 기둥치목(전동공구) | |
| 93310410 | ☞ 창방치목 | 93310511 | ☞ 창방치목 | |
| 93310431 | ☞ 창방치목(전동공구) | 93310512 | ☞ 창방치목(전동공구) | |
| 93310420 | ☞ 첨차치목 | 93310513 | ☞ 첨차치목 | |
| 93310441 | ☞ 첨차치목(전동공구) | 93310514 | ☞ 첨차치목(전동공구) | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 93310421 | ☞ 살미치목 | 93310515 | ☞ 살미치목 | |
| 93310442 | ☞ 살미치목(전동공구) | 93310516 | ☞ 살미치목(전동공구) | |
| 93310422 | ☞ 익공치목 | 93310517 | ☞ 익공치목 | |
| 93310443 | ☞ 익공치목(전동공구) | 93310518 | ☞ 익공치목(전동공구) | |
| 93310418 | ☞ 주두치목 | 93310519 | ☞ 주두치목 | |
| 93310439 | ☞ 주두치목(전동공구) | 93310520 | ☞ 주두치목(전동공구) | |
| 93310419 | ☞ 소로치목 | 93310521 | ☞ 소로치목 | |
| 93310440 | ☞ 소로치목(전동공구) | 93310522 | ☞ 소로치목(전동공구) | |
| 93310409 | ☞ 보치목 | 93310523 | ☞ 보치목 | |
| 93310430 | ☞ 보치목(전동공구) | 93310524 | ☞ 보치목(전동공구) | |
| 93310411 | ☞ 도리치목 | 93310525 | ☞ 도리치목 | |
| 93310432 | ☞ 도리치목(전동공구) | 93310526 | ☞ 도리치목(전동공구) | |
| 93310412 | ☞ 장여치목 | 93310527 | ☞ 장여치목 | |
| 93310433 | ☞ 장여치목(전동공구) | 93310528 | ☞ 장여치목(전동공구) | |
| 93310416 | ☞ 추녀치목 | 93310529 | ☞ 추녀치목 | |
| 93310437 | ☞ 추녀치목(전동공구) | 93310530 | ☞ 추녀치목(전동공구) | |
| 93310417 | ☞ 사례치목 | 93310531 | ☞ 사례치목 | |
| 93310438 | ☞ 사례치목(전동공구) | 93310532 | ☞ 사례치목(전동공구) | |
| 93310414 | ☞ 평(말굽)서까래치목 | 93310533 | ☞ 평(말굽)서까래치목 | |
| 93310448 | ☞ 평(말굽)서까래치목(자연목) | 93310534 | ☞ 평(말굽)서까래치목(자연목) | |
| 93310435 | ☞ 평(말굽)서까래치목(전동공구) | 93310535 | ☞ 평(말굽)서까래치목(전동공구) | |
| 93310444 | ☞ 연침구멍뚫기 | 93310536 | ☞ 연침구멍뚫기 | |
| 93310445 | ☞ 연침구멍뚫기(전동공구) | 93310537 | ☞ 연침구멍뚫기(전동공구) | |
| 93310446 | ☞ 연침설치 | 93310538 | ☞ 연침 설치 | |
| 93310415 | ☞ 선자서까래치목 | 93310539 | ☞ 선자서까래치목 | |
| 93310436 | ☞ 선자서까래치목(전동공구) | 93310540 | ☞ 선자서까래치목(전동공구) | |
| 93310413 | ☞ 부연치목 | 93310541 | ☞ 부연치목 | |
| 93310434 | ☞ 부연치목(전동공구) | 93310542 | ☞ 부연치목(전동공구) | |
| 93310423 | ☞ 축부재조립 | 93310543 | ☞ 축부재 조립 | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 93310424 | ☞ 평연부재조립 | 93310544 | ☞ 평면부재 조립 | |
| 93310425 | ☞ 선연부재조립 | 93310545 | ☞ 선연부재 조립 | |
| 93310426 | ☞ 포부재조립 | 93310546 | ☞ 포부재 조립 | |
| 93310447 | ☞ 누리개설치 | 93310547 | ☞ 누리개 설치 | |
| 93310427 | ☞ 드잡이공사 | 93310548 | ☞ 드잡이공사 | |
| 933105 | 지붕공사 | 933106 | 지붕공사 | |
| 93310501 | ☞ 기와해체 | 93310601 | ☞ 기와 해체 | |
| 93310513 | ☞ 장식기와해체(용두) | 93310602 | ☞ 장식기와 해체(용두) | |
| 93310502 | ☞ 지붕해체 | 93310603 | ☞ 지붕 해체(생석회다짐,보토, | |
| 93310503 | ☞ 산자엮기 | 93310604 | ☞ 산자 엮기 | |
| 93310529 | ☞ 진새치기 | 93310605 | ☞ 진새 치기 | |
| 93310504 | ☞ 적심설치 | 93310606 | ☞ 적심 설치 | |
| 93310505 | ☞ 보토다짐 | 93310607 | ☞ 보토 다짐 | |
| 93310506 | ☞ 생석회다짐(지붕) | 93310608 | ☞ 생석회 다짐(지붕) | |
| 93310507 | ☞ 기와이기 | 93310609 | ☞ 기와 이기 | |
| 93310510 | ☞ 와구토바르기 | 93310610 | ☞ 와구토 바르기 | |
| 93310524 | ☞ 회첨골이기 | 93310611 | ☞ 회첨골 이기 | |
| 93310525 | ☞ 착고기와따기 | 93310612 | ☞ 착고기와 따기 | |
| 93310508 | ☞ 마루기와이기(3겹) | 93310613 | ☞ 마루기와 이기 | |
| 93310514 | ☞ 장식기와설치(절병통) | 93310614 | ☞ 장식기와 설치(절병통) | |
| 93310512 | ☞ 장식기와설치(용두) | 93310615 | ☞ 장식기와 설치(용두) | |
| 93310511 | ☞ 기와고르기 | 93310616 | ☞ 기와 고르기 | |
| 93310711 | ☞ 합각벽쌓기 | 93310617 | ☞ 합각벽 쌓기 | |
| 93310517 | ☞ 이엉엮기 | 93310618 | ☞ 이엉 엮기 | |
| 93310519 | ☞ 용마름엮기 | 93310619 | ☞ 용마름 엮기 | |
| 93310523 | ☞ 초가지붕해체 | 93310620 | ☞ 초가지붕 해체 | |
| 93310526 | ☞ 초가군새해체 | 93310621 | ☞ 초가군새 해체 | |
| 93310515 | ☞ 초기알매흙치기 | 93310622 | ☞ 초기알매흙 치기 | |
| 93310527 | ☞ 초가군새설치 | 93310623 | ☞ 초가군새 설치 | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 93310516 | ☞ 초가지붕처마기스락설치 | 93310624 | ☞ 초가지붕처마기스락 설치 | |
| 93310518 | ☞ 이엉이기 | 93310625 | ☞ 이엉 이기 | |
| 93310520 | ☞ 용마름이기 | 93310626 | ☞ 용마름 이기 | |
| 93310521 | ☞ 고사새끼엮기 | 93310627 | ☞ 고사새끼 엮기 | |
| 93310522 | ☞ 연죽설치 | 93310628 | ☞ 연죽 설치 | |
| 933106 | 전돌공사 | 933107 | 전돌공사 | |
| 93310601 | ☞ 전돌벽해체 | 93310701 | ☞ 전돌벽 해체 | |
| 93310602 | ☞ 다듬기(이물질제거) | 93310702 | ☞ 다듬기(이물질 제거) | |
| 93310603 | ☞ 전돌벽쌓기 | 93310703 | ☞ 전돌벽 쌓기 | |
| 93310604 | ☞ 문양쌓기 | 93310704 | ☞ 문양 쌓기 | |
| 93310606 | ☞ 줄눈바름 | 93310705 | ☞ 줄눈바름(전돌벽) | |
| 93310605 | ☞ 전돌갈기 | 93310706 | ☞ 전돌 갈기 | |
| 933107 | 미장공사 | 933108 | 미장공사 | |
| 93310701 | ☞ 벽체해체 | 93310801 | ☞ 벽체 해체 | |
| 93310713 | ☞ 양벽해체 | 93310802 | ☞ 양벽 해체 | |
| 93310714 | ☞ 당골벽해체 | 93310803 | ☞ 당골벽 해체 | |
| 93310718 | ☞ 포벽해체 | 93310804 | ☞ 포벽 해체 | |
| 93310717 | ☞ 고막이 해체 | 93310805 | ☞ 고막이 해체 | |
| 93310720 | ☞ 화방벽해체 | 93310806 | ☞ 화방벽 해체 | |
| 93310703 | ☞ 생석회모르타르(1:1) | 93310807 | ☞ 생석회모르타르(1:1) | |
| 93310704 | ☞ 생석회모르타르(1:3) | 93310808 | ☞ 생석회모르타르(1:3) | |
| 93310716 | ☞ 생석회피우기 | 93310809 | ☞ 생석회피우기 | |
| 93310705 | ☞ 외위기 | 93310810 | ☞ 외위기 | |
| 93310706 | ☞ 초벌바르기(초벽치기) | 93310811 | ☞ 초벌바르기(초벽치기) | |
| 93310707 | ☞ 재벌바르기(고름질 포함) | 93310812 | ☞ 재벌바르기(고름질 포함) | |
| 93310708 | ☞ 정벌바르기 | 93310813 | ☞ 정벌바르기 | |
| 93310712 | ☞ 고막이쌓기 | 93310814 | ☞ 고막이 쌓기 | |
| 93310719 | ☞ 포벽바르기 | 93310815 | ☞ 포벽바르기 | |
| 93310715 | ☞ 당골벽바르기 | 93310816 | ☞ 당골벽바르기 | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 93310709 | ☞ 양벽바르기 | 93310817 | ☞ 양벽바르기 | |
| 93310721 | ☞ 화방벽설치 | 93310818 | ☞ 화방벽 설치 | |
| 93310710 | ☞ 양성바르기 | 93310819 | ☞ 양성바르기 | |
| 93310606 | ☞ 줄눈바름 | 93310820 | ☞ 줄눈바름(사괴석벽) | |
| 933108 | 창호공사 | 933109 | 창호공사 | |
| 93310801 | ☞ 창호떼내기 | 93310901 | ☞ 창호 떼내기 | |
| 93310803 | ☞ 세(띠)살창호제작 | 93310902 | ☞ 세(띠)살 창호제작 | |
| 93310810 | ☞ 세(띠)살창호제작(전동공구) | 93310903 | ☞ 세(띠)살 창호제작(전동공구) | |
| 93310804 | ☞ 격자살창호제작 | 93310904 | ☞ 격자살 창호제작 | |
| 93310811 | ☞ 격자살창호제작(전동공구) | 93310905 | ☞ 격자살 창호제작(전동공구) | |
| 93310805 | ☞ 솟을살창호제작 | 93310906 | ☞ 솟을살 창호제작 | |
| 93310812 | ☞ 솟을살창호제작(전동공구) | 93310907 | ☞ 솟을살 창호제작(전동공구) | |
| 93310806 | ☞ 아자·완자살창호제작 | 93310908 | ☞ 아자·완자살 창호제작 | |
| 93310813 | ☞ 아자·완자살창호제작(전동공) | 93310909 | ☞ 아자·완자살 창호제작(전동 | |
| 93310807 | ☞ 불발기창호제작 | 93310910 | ☞ 불발기 창호제작 | |
| 93310814 | ☞ 불발기창호제작(전동공구) | 93310911 | ☞ 불발기 창호제작(전동공구) | |
| 93310802 | ☞ 창호설치 | 93310912 | ☞ 창호 설치 | |
| 93310808 | ☞ 판문제작 | 93310913 | ☞ 판문 제작 | |
| 93310815 | ☞ 판문제작(전동공구) | 93310914 | ☞ 판문 제작(전동공구) | |
| 93310809 | ☞ 대문제작 | 93310915 | ☞ 대문 제작 | |
| 93310816 | ☞ 대문제작(전동공구) | 93310916 | ☞ 대문 제작(전동공구) | |
| 933109 | 온돌공사 | 933110 | 온돌공사 | |
| 93310901 | ☞ 온돌 해체 | 93311001 | ☞ 온돌 해체 | |
| 93310908 | ☞ 굴뚝 해체 | 93311002 | ☞ 굴뚝 해체 | |
| 93310909 | ☞ 연도 해체 | 93311003 | ☞ 연도 해체 | |
| 93310902 | ☞ 고래 설치 | 93311004 | ☞ 고래 설치 | |
| 93310903 | ☞ 구들 놓기 | 93311005 | ☞ 구들 놓기 | |
| 93310904 | ☞ 방바닥미장 바르기 | 93311006 | ☞ 방바닥미장 바르기 | |
| 93310910 | ☞ 연도 설치 | 93311007 | ☞ 연도 설치 | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 93310907 | ☞ 굴뚝 쌓기 | 93311008 | ☞ 굴뚝 설치 | |
| 93310905 | ☞ 아궁이 설치 | 93311009 | ☞ 아궁이 설치 | |
| 93310906 | ☞ 부뚜막 설치 | 93311010 | ☞ 부뚜막 설치 | |
| 933110 | 수장공사 | 933111 | 수장공사 | |
| 93311001 | ☞ 마루해체 | 93311101 | ☞ 마루 해체 | |
| 93311005 | ☞ 마루설치 | 93311102 | ☞ 마루 설치 | |
| 93311004 | ☞ 천장해체 | 93311103 | ☞ 천장 해체 | |
| 93311008 | ☞ 천장설치 | 93311104 | ☞ 천장 설치 | |
| 93311003 | ☞ 목재계단해체 | 93311105 | ☞ 목재계단 해체 | |
| 93311002 | ☞ 난간해체 | 93311106 | ☞ 난간 해체 | |
| 93311007 | ☞ 목재계단설치 | 93311107 | ☞ 목재계단 설치 | |
| 93311006 | ☞ 난간설치 | 93311108 | ☞ 난간 설치 | |
| 93311502 | ☞ 장판지바르기 | 93311109 | ☞ 장판지바르기 | |
| 93311501 | ☞ 벽지(반자지)바르기 | 93311110 | ☞ 벽지(반자지)바르기 | |
| 93311503 | ☞ 창호지바르기 | 93311111 | ☞ 창호지바르기 | |
| 933111 | 석 공 사 | 933112 | 석 공 사 | |
| 93311101 | ☞ 거친돌해체 | 93311201 | ☞ 거친돌 해체 | |
| 93311117 | ☞ 거친돌해체(기계장비) | 93311202 | ☞ 거친돌 해체(기계장비) | |
| 93311102 | ☞ 마름돌해체 | 93311203 | ☞ 마름돌 해체 | |
| 93311118 | ☞ 마름돌해체(기계장비) | 93311204 | ☞ 마름돌 해체(기계장비) | |
| 93311103 | ☞ 채움석해체 | 93311205 | ☞ 채움석 해체 | |
| 93311104 | ☞ 할석 | 93311206 | ☞ 할석 | |
| 93311134 | ☞ 할석(전동공구) | 93311207 | ☞ 할석(전동공구) | |
| 93311135 | ☞ 형태가공(전동공구) | 93311208 | ☞ 형태가공(전동공구) | |
| 93311105 | ☞ 흑두기 | 93311209 | ☞ 흑두기 | |
| 93311106 | ☞ 정다듬(거친다듬) | 93311210 | ☞ 정다듬(거친다듬) | |
| 93311107 | ☞ 정다듬(고운다듬) | 93311211 | ☞ 정다듬(고운다듬) | |
| 93311132 | ☞ 정다듬(거친다듬, 무쇠정) | 93311212 | ☞ 정다듬(거친다듬, 무쇠정) | |
| 93311133 | ☞ 정다듬(고운다듬, 무쇠정) | 93311213 | ☞ 정다듬(고운다듬, 무쇠정) | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 93311119 | ☞ 정다듬(전동공구) | 93311214 | ☞ 정다듬(전동공구) | |
| 93311108 | ☞ 도드락다듬(25눈) | 93311215 | ☞ 도드락다듬(25눈) | |
| 93311120 | ☞ 도드락다듬(25눈, 전동공구) | 93311216 | ☞ 도드락다듬(25눈, 전동공구) | |
| 93311109 | ☞ 도드락다듬(64눈) | 93311217 | ☞ 도드락다듬(64눈) | |
| 93311121 | ☞ 도드락다듬(64눈, 전동공구) | 93311218 | ☞ 도드락다듬(64눈, 전동공구) | |
| 93311110 | ☞ 도드락다듬(100눈) | 93311219 | ☞ 도드락다듬(100눈) | |
| 93311122 | ☞ 도드락다듬(100눈, 전동공구) | 93311220 | ☞ 도드락다듬(100눈, 전동공구) | |
| 93311111 | ☞ 잔다듬(1회) | 93311221 | ☞ 잔다듬(1회) | |
| 93311112 | ☞ 잔다듬(2회) | 93311222 | ☞ 잔다듬(2회) | |
| 93311113 | ☞ 잔다듬(3회) | 93311223 | ☞ 잔다듬(3회) | |
| 93311114 | ☞ 거친돌쌓기 | 93311224 | ☞ 거친돌 쌓기 | |
| 93311123 | ☞ 거친돌쌓기(기계장비) | 93311225 | ☞ 거친돌 쌓기(기계장비) | |
| 93311115 | ☞ 마름돌쌓기 | 93311226 | ☞ 마름돌 쌓기 | |
| 93311124 | ☞ 마름돌쌓기(기계장비) | 93311227 | ☞ 마름돌 쌓기(기계장비) | |
| 93311116 | ☞ 채움석쌓기 | 93311228 | ☞ 채움석 쌓기 | |
| 93311125 | ☞ 거친돌(박석)깔기 | 93311229 | ☞ 거친돌(박석) 깔기 | |
| 93311126 | ☞ 마름돌(박석)깔기 | 93311230 | ☞ 마름돌(박석) 깔기 | |
| 93311127 | ☞ 여장쌓기 | 93311231 | ☞ 여장 쌓기 | |
| 933112 | 석조물공사 | 933113 | 석조물공사 | |
| 93311201 | ☞ 석탑해체 | 93311301 | ☞ 석탑 해체 | |
| 93311202 | ☞ 승탑해체 | 93311302 | ☞ 승탑 해체 | |
| 93311203 | ☞ 석등해체 | 93311303 | ☞ 석등 해체 | |
| 93311204 | ☞ 석비해체 | 93311304 | ☞ 석비 해체 | |
| 93311205 | ☞ 홍예해체 | 93311305 | ☞ 홍예 해체 | |
| 93311206 | ☞ 석탑조립 | 93311306 | ☞ 석탑 조립 | |
| 93311207 | ☞ 승탑조립 | 93311307 | ☞ 승탑 조립 | |
| 93311208 | ☞ 석등조립 | 93311308 | ☞ 석등 조립 | |
| 93311209 | ☞ 석비조립 | 93311309 | ☞ 석비 조립 | |
| 93311210 | ☞ 홍예조립 | 93311310 | ☞ 홍예 조립 | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 933113 | 단청공사 | 933114 | 단청공사 | |
| 93311301 | ☞ 문양초본도 | 93311401 | ☞ 문양초본도 | |
| 93311302 | ☞ 문양모사도 | 93311402 | ☞ 문양모사도 | |
| 93311303 | ☞ 문양견본도 | 93311403 | ☞ 문양견본도 | |
| 93311304 | ☞ 타초본만들기 | 93311404 | ☞ 타초본만들기 | |
| 93311305 | ☞ 면뒹기(바탕만들기 포함) | 93311405 | ☞ 면뒹기(바탕만들기 포함) | |
| 93311320 | ☞ 면뒹기(단청제거) | 93311406 | ☞ 면뒹기(단청제거) | |
| 93311306 | ☞ 바탕면포수(아교) | 93311407 | ☞ 바탕면포수(아교) | |
| 93311307 | ☞ 바탕면포수(아크릴에밀존) | 93311408 | ☞ 바탕면포수(아크릴에밀존) | |
| 93311321 | ☞ 석간주가칠(전통소재단청) | 93311409 | ☞ 석간주가칠(전통소재단청) | |
| 93311308 | ☞ 석간주가칠 | 93311410 | ☞ 석간주가칠 | |
| 93311322 | ☞ 뇌록가칠(전통소재단청) | 93311411 | ☞ 뇌록가칠(전통소재단청) | |
| 93311309 | ☞ 뇌록가칠 | 93311412 | ☞ 뇌록가칠 | |
| 93311323 | ☞ 뇌록가칠-창호(전통소재단청) | 93311413 | ☞ 뇌록가칠-창호(전통소재단청) | |
| 93311310 | ☞ 뇌록가칠(창호) | 93311414 | ☞ 뇌록가칠(창호) | |
| 93311311 | ☞ 타분 | 93311415 | ☞ 타분 | |
| 93311324 | ☞ 먹긋기(전통소재단청) | 93311416 | ☞ 먹긋기(전통소재단청) | |
| 93311312 | ☞ 먹긋기 | 93311417 | ☞ 먹긋기 | |
| 93311325 | ☞ 색긋기(전통소재단청) | 93311418 | ☞ 색긋기(전통소재단청) | |
| 93311313 | ☞ 색긋기 | 93311419 | ☞ 색긋기 | |
| 93311326 | ☞ 모로단청(전통소재단청) | 93311420 | ☞ 모로단청(전통소재단청) | |
| 93311314 | ☞ 모로단청 | 93311421 | ☞ 모로단청 | |
| 93311327 | ☞ 금모로단청(전통소재단청) | 93311422 | ☞ 금모로단청(전통소재단청) | |
| 93311315 | ☞ 금모로단청 | 93311423 | ☞ 금모로단청 | |
| 93311328 | ☞ 금단청(전통소재단청) | 93311424 | ☞ 금단청(전통소재단청) | |
| 93311316 | ☞ 금단청 | 93311425 | ☞ 금단청 | |
| 93311329 | ☞ 별화(전통소재단청) | 93311426 | ☞ 별화(전통소재단청) | |
| 93311317 | ☞ 별화 | 93311427 | ☞ 별화 | |
| 93311318 | ☞ 벽화 | 93311428 | ☞ 벽화 | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 93311319 | ☞ 들기름칠 | 93311429 | ☞ 들기름칠 | |
| 933114 | 유구정비공사 | 933115 | 유구정비공사 | |
| 93311401 | ☞ 석재드잡이 | 93311501 | ☞ 석재드잡이 | |
| 93311402 | ☞ 유구현장보존(경화처리) | 93311502 | ☞ 유구현장보존(경화처리) | |
| 93311403 | ☞ 유구이전보존 | 93311503 | ☞ 유구이전보존 | |
| 933115 | 기타공사 | 933116 | 기타공사 | |
| 93310528 | ☞ 담장기와해체 | 93311601 | ☞ 담장기와 해체 | |
| 93311513 | ☞ 토석담 해체 | 93311602 | ☞ 토석담 해체 | |
| 93311511 | ☞ 와편담 해체 | 93311603 | ☞ 와편담 해체 | |
| 93311515 | ☞ 담장속채움해체 | 93311604 | ☞ 담장속채움 해체 | |
| 93311507 | ☞ 거친돌담쌓기 | 93311605 | ☞ 거친돌담 쌓기 | |
| 93311509 | ☞ 사괴석담쌓기 | 93311606 | ☞ 사괴석담 쌓기 | |
| 93311510 | ☞ 사괴석만들기 | 93311607 | ☞ 사괴석 만들기 | |
| 93311514 | ☞ 사괴석 만들기(전동공구) | 93311608 | ☞ 사괴석 만들기(전동공구) | |
| 93311508 | ☞ 돌각담쌓기 | 93311609 | ☞ 돌각담 쌓기 | |
| 93311505 | ☞ 토담쌓기 | 93311610 | ☞ 토담 쌓기 | |
| 93311506 | ☞ 토석담쌓기 | 93311611 | ☞ 토석담 쌓기 | |
| 93311512 | ☞ 와편담 쌓기 | 93311612 | ☞ 와편담 쌓기 | |
| 93311504 | ☞ 판축담쌓기 | 93311613 | ☞ 판축담 쌓기 | |
| 93311516 | ☞ 담장속채움 | 93311614 | ☞ 담장속채움 | |
| 93310509 | ☞ 담장기와이기 | 93311615 | ☞ 담장기와 이기 | |
| 933116 | 보존처리공사 | 933117 | 보존처리공사 | |
| 93311605 | ☞ 목재수지처리 | 93311701 | ☞ 목재수지처리 | |
| 93311602 | ☞ 방부방충재도포 | 93311702 | ☞ 방부방충제도포 | |
| 93311601 | ☞ 방염제도포 | 93311703 | ☞ 방염제도포 | |
| 93311603 | ☞ 훈증소독 | 93311704 | ☞ 훈증소독 | |
| 93311608 | ☞ 세척 | 93311705 | ☞ 세척 | |
| 93311606 | ☞ 석재수지처리 | 93311706 | ☞ 석재수지처리 | |
| 93311607 | ☞ 석재성형 | 93311707 | ☞ 석재성형 | |

국가유산수리 표준품셈 편제 변경 비교표

| 2023년 문화재수리 표준품셈 | | 2024년 국가유산수리 표준품셈 | | 비 고 |
|------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------|
| 분류코드 | 명 칭 | 분류코드 | 명 칭 | |
| 93311604 | ☞ 토양처리 | 93311708 | ☞ 토양처리 | |
| 933117 | 식물보호공사 | 933118 | 식물보호공사 | |
| 93311701 | ☞ 병해충 방제 | 93311801 | ☞ 병해충 방제 | |
| 93311702 | ☞ 수목 상처치료 | 93311802 | ☞ 수목 상처치료 | |
| 93311703 | ☞ 뿌리치료 | 93311803 | ☞ 뿌리치료 | |
| 93311704 | ☞ 수형 유지관리 | 93311804 | ☞ 수형 유지관리 | |
| 93311705 | ☞ 안전대책 | 93311805 | ☞ 안전대책 | |
| 93311706 | ☞ 영양공급 | 93311806 | ☞ 영양공급 | |
| 93311707 | ☞ 수림지관리 | 93311807 | ☞ 수림지관리 | |
| 93310702 | ☞ 회벽긋어내기 | 93ZA27 | 2024년 3분기(5년 후 삭제) | 자원 이동 |